

1. Lijar la superficie a emparchar.
2. Mezclar la resina con el catalizador hasta disolver el catalizador en la resina. Fraccionar la resina para mejor aplicación.
3. Distribuir la resina en todo el parche evitando, con el pincel (o rodillo), que queden burbujas de aire.
4. Si es necesario poner mas capas, no hace falta esperar a que la anterior capa seque.
5. Una vez terminado, se lija la superficie y se aplica gel coat para mejor terminación.

Uso del catalizador: La proporción del catalizador varía en dependencia de la temperatura y la humedad. Se aplica desde el 0,5% (0,5ml por kg) hasta el 2% (20ml por kg).

Utilizar en un lugar bien aireado, no inhalar o ingerir, evitar todo contacto con los ojos o la piel, mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos o la piel lavar abundantemente con agua.